

Greve Vandværk A.m.b.a.
Håndværkerbyen 1
2670 Greve

Afrapportering af ordinært tilsyn på Greve Vandværk nord - 2022

Greve Kommune har jf. § 57 i vandforsyningsloven d. 15. september 2022 gennemført tilsyn på Greve Vandværk Nord, samt tilhørende borer. Ved tilsynet deltog Henrik Lydersen fra Greve Vandværk, samt Peter Hegel og Liv Møller fra Greve Kommune.

Konklusionen på tilsynet er at vandværket og de tilhørende borer er meget velholdte og den tekniske tilstand er god. Tilsynet giver ikke anledning til at varsle et påbud overfor vandværket. Tilsynet påviste mindre forhold, som skal rettes.

Vandværket

Der blev ikke fundet nogle uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremstår rent og velholdt. Der ses dog en del edderkopper og spind ved filtre til rentvandstank 4 og 5, som skal rengøres. Der oplyses at der installeres nyt filtersand i filter 4. Sandet er opbevaret inde på vandværket

Boringerne

Boringerne fremstår generelt rene og meget velholdte med få mindre kommentarer. Ved størstedelen af boringerne skal den grønne markør ved pejlestudsens genopfriskes. Der ses let kondens og rustdannelse ved få af boringerne.

Specielt til enkelte borer

DGU 207.2719 mangler DGU mærkat, pæle er jernarmeret. Boring 207.2733 mangler DGU mærkat. DGU 207.2499 mangler prop på pejlestuds.

Skulle du have spørgsmål, kan du henvende dig til mig på mail lihm@greve.dk eller Liv Møller på telefon 43 97 95 94

Med venlig hilsen

Liv Hjorth Majland Møller
Miljø



Adresse Greve Kommune
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon 43 97 97 97
Hjemmeside www.greve.dk
Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt

Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

Afdeling Miljø
Sag 21-008628

EAN 5798 0078 55611
Konto 4316 3191110226
CVR 44 02 39 11