

Greve Vandværk A.m.b.a.  
Håndværkerbyen 1  
2670 Greve

## Afrapportering af ordinært tilsyn på Greve Vandværk Syd - 2021

Greve Kommune har jf. § 57 i vandforsyningsloven<sup>1</sup> den 21. september 2021 gennemført det årlige tilsyn på Greve Vandværk. Tilsynet har omfattet Vandværk Syd samt tilhørende borer. Desuden blev borerne til Hundige og Mosede kildepladser tilset. Ved tilsynet deltog Henrik Lydersen fra Greve Vandværk og Peter Hegel fra Greve Kommune.

Konklusionen på tilsynet er, at de tilhørende borer er meget velholdte og den tekniske tilstand er meget god mens vandværket må betegnes som god.

Tilsynet giver ikke anledning til at varsle et påbud over for vandværket. Tilsynet påviste dog få mindre forhold som skal rettes.

Rapporten over tilsynet vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

### Vandværket

De sorte misfarvninger i loftet over iltningstrappen er tiltaget siden tilsynet i 2017. Henrik Lydersen oplyste, at der var taget prøver af misfarvningerne. En kopi af rapporten vil blive tilsendt kommunen. Der var desuden afskalning af kalk fra væggene i rummet med iltningstrappen.

Der mangler afpropning af en tidligere prøvetagningshane på afgang vandværk nedre linje. Hanen er kun lukket med sin balofix ventil.

Der mangler inpektet til udluftningen på rentvandstanken.

---

<sup>1</sup> Lov om vandforsyning, lovbek 1450 af 5. oktober 2020



**Adresse** Greve Kommune  
Rådhusolmen 10  
DK-2670 Greve

**Telefon** 43 97 97 97  
**Hjemmeside** [www.greve.dk](http://www.greve.dk)  
**Digital post** [www.borger.dk/post](http://www.borger.dk/post)

**Åbnings- og telefontider**  
[www.greve.dk/kontakt](http://www.greve.dk/kontakt)

**Tidsbestilling**  
[www.greve.dk/tidsbestilling](http://www.greve.dk/tidsbestilling)

**Afdeling** Miljø  
**Sag** 18-000634K

**EAN** 5798 0078 55611  
**Konto** 4316 3191110226  
**CVR** 44 02 39 11

## Boringerne

### Generel bemærkning

Alle boringer er udstyret med skilt, der angiver prøvetagningsnummer, DGU nr. og koordinater.

### Specielt til de enkelte boringer

Boring B25 (DGU nr. 207.2719) er siden sidste tilsyn ændret fra tørbrønd til overjordisk pumpestation. Pumpestationen er beskyttet 4 pullerter af composit. Der skal udarbejdes et opdateret lokaliseringsskema for boringen, som skal indberettes til Geus.

Boring B11 (DGU nr. 207.852) skal have reetableret beskyttelsen med store sten på pumpestationens vestlige side.

Boring B28 (DGU nr. 207.2733) er tætningslisten mellem forsiden af pumpestationen og låget defekt og bør udbedres/skiftes.

Boring 918 (DGU nr. 207.2735) var der vand i bunden af tørbrønden og ingen dræpumpe. Isoleringen i låget er defekt. Endelig skal brønden renholdes.

Boring B63 (DGU nr. 207.3862) sås overfladerust ved prøvetagningshanen og flangen for rensesvampen.

Boring B64 (DGU nr. 207.5562) sås overfladerust ved flangen til afgang boring.

Har du spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte mig på tlf.: 43 97 94 38 eller mail [phg@greve.dk](mailto:phg@greve.dk).

### **Med venlig hilsen**

Peter Hegel

Miljø