

## Bygning: Hundige Strandvej 37

Hundige Strandvej 37, bygning 4, Greve

Udskriv bygning

BBR-nummer:	253-2196395-4
Fredningsstatus:	<b>Bevaringsværdig</b>
Opførelsesår:	1925
Ejerforhold:	Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:	Bygning
Bebygget areal:	98
Anvendelse:	Fritliggende enfamiliehus



Klik på kortet for at se et større udsnit.

## Fotografier (0)



## BBR-oplysninger

BBR-nummer:	253-2196395-4
Kommune:	Greve
Adresse:	Hundige Strandvej 37, 2670 Greve
Bygningsnummer:	4
Ejendomsnummer:	2196395
Bygningstype:	Bygning
Antal etager:	1
Bebygget areal:	98
Totalt bygningsareal:	98
Opførelsesår:	1925
Arealkilde:	Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:	Tegl
Ydervæg:	Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:	Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:	3D, Hundige By, Kildebrønde
Zone:	Ingen
Ejerforhold:	Den kommune hvor ejendommen er beliggende

## Kommunal bevaringsundersøgelse

Sag:	<a href="#">Bevaringsværdier langs Strandvejen i Greve Kommune - SAVE registrering</a>
Notat:	OBS: Hundige Strandvej 37, er fejlplaceret på samme adresse som Hundige Strandvej 35.
Aktuel status:	Aktiv
Antal bygninger:	1
Antal andre objekter:	0

## Vurdering

Arkitektonisk værdi:	2
Arkitektonisk vurdering:	Villa Sitka er et nyklassicistisk anlæg bestående af et hovedhus og vognport mv, der omgiver en lukket gård. Læs mere i SAVE registrering.
Kulturhistorisk værdi:	2
Kulturhistorisk vurdering:	Anlægget og de øvrige bygninger i Hundigeparken er gode eksempler på bygninger, der opførtes i området som sommerresidenser for forholdsvis velhavende Københavnerne. Læs mere i SAVE registrering.
Miljømæssig værdi:	3
Miljømæssig vurdering:	Villa Sitka bidrager ikke markant til Strandvejen, men danner et helstøbt miljø i sig selv med de to bygninger og den lukkede gård, der giver det grønne område struktur.
Originalitetsværdi:	2
Originalitetsvurdering:	Villa Sitka fremstår meget originalt; bygninger, gård og have har hverken været ombygget eller vedligeholdt i mange år. Hovedporten (mod vejen) er blandt de få nyere elementer. Læs mere i SAVE registrering.
Tilstandsværdi:	5
Tilstandsvurdering:	Vedligeholdelsestilstanden for Villa Sitka og haveanlægget er ringe, og der skal gøres en indsats, hvis det samlede anlæg og villaen skal danne basis for et fornyet rekreativt anlæg.
Bevaringsmæssig værdi:	2
Bevaringsmæssig vurdering:	Villa Sitka er et helstøbt, beskedent eksempel på dansk nyklassicisme. Læs mere i SAVE registrering.
Registreringsdato:	19-01-2021