

Greve Vandværk A.m.b.a.
Håndværkerbyen 1
2670 Greve

Afrapportering af ordinært tilsyn Greve Vandværk Nord - 2024

Greve Kommune har jf. § 57 i vandforsyningsloven¹ den 19. september 2024 gennemført det årlige tilsyn på Greve Vandværk. Tilsynet har omfattet Vandværk Nord. Derudover blev boringerne til Kildebrønde, Hundige og Greve kildepladser tilset. Ved tilsynet deltog Henrik Lydersen fra Greve Vandværk og Peter Hegel samt Francisca Sauerberg fra Greve Kommune.

Konklusionen på tilsynet er, at de tilhørende boringer er meget velholdte og den tekniske tilstand er meget god mens vandværkets tilstand betegnes som god.

Tilsynet giver ikke anledning til at varsle et påbud overfor vandværket. Tilsynet påviste dog få mindre forhold som skal rettes.

Rapporten over tilsynet vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Vandværket

Vandværket fremstod pænt og rent, med enkelte misfarvninger i loftet. Ingen bemærkninger til indendørsarelerne. På vandværkets tag ses 4 udluftningsrør, disse ventilerer udelukkende tagkonstruktionen.

Adgang til rentvandstankene er i aflåste huse – det ene hus skal bruges andetsteds og vil derfor blive fjernet. Der skal findes en løsning på hvordan man undgår indtrængende regnvand efter at overbygningen bliver fjernet. Der mangler tilstrækkeligt finmasket insektnet til udluftningen på alle rentvandstankene 4 og 5. Der er også udluftning af tankene i manifoldrummet. Udluftningen er beskyttet med et filter.

¹ Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, lovbek 602 af 10. maj 2022



Adresse Greve Kommune
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon 43 97 97 97
Hjemmeside www.greve.dk
Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt

Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

Afdeling Miljø
Sag 18-000634K

EAN 5798 0078 55611
Konto 4316 3191110226
CVR 44 02 39 11

Boringerne

Generel bemærkning

Alle boringer er udstyret med skilt, der angiver prøvetagningsnummer, DGU nr. og koordinater. Ligeledes er alle pejlepunkter markeret med grøn farve.

I flere boringer mangler der lidt efterfyldning af sand omkring gennemføringerne til pumpestationerne. Alle rørgennemføringerne til pumpestationerne bør gennemgås og efterfyldes efter behov. Vandværket bør undersøge muligheden for ventilation i pumpestationerne for i videst muligt omfang at undgå kondens.

Specielt til de enkelte boringer

Kildebrønde Kildeplads

Boring 32 (DGU nr. 207.2818) sås lidt kondens.

Boring 34 (DGU nr. 207.3775) ingen bemærkninger.

Boring 31 (DGU nr. 207.2757) sås lidt kondens.

Boring 33 (DGU nr. 207.2821) sås lidt kondens. Der lå lidt herreløst affald, det blev aftalt at Greve Kommune undersøger om der er nogen regler/muligheder for at få fjernet herreløst affald.

Greve Kildeplads

Boring 44 (DGU nr. 207.3044) ingen bemærkninger. (Kompensationspump fra Søren Leth ved B44)

Boring 45 (DGU nr. 207.3045) ingen bemærkninger.

Boring 43 (DGU nr. 207.3027) ingen bemærkninger.

Boring 42 (DGU nr. 207.3025) ingen bemærkninger.

Boring 41 (DGU nr. 207.3024) vejadgang er midlertidigt nedlagt grundet anlægsarbejde. Boringen tilses i 2025

Hundige Kildeplads

Boring 11 (DGU nr. 207.852) ånderør til transducer ikke spændt. Der var oplag af blandt andet maskiner indenfor 10 m zonen. Der bør på frivillig basis indgås en aftale med grundejer om ikke at have oplag af maskiner og kemikalier indenfor 10 meter zonen, Greve Kommunes holdes opdateret om dette. Boringens bagside skal beskyttes bedre for at undgå påkørsel.

Boring 25 (DGU nr. 207.2719) ingen bemærkninger. Dog blev der under tilsynet fjernet en bøtte maling og 2 trykflasker fra lattergas som var efterladt op ad boringshuset. Affaldet blev afleveret på genbrugspladsen som farligt affald.

Boring 28 (DGU nr. 207.2733) tætningsliste er løs og slutter ikke tæt.

Boring 29 (DGU nr. 207.2734) ingen bemærkninger.

Har du spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte Peter Hegel på tlf.: 43 97 94 38 eller mail phg@greve.dk.

Med venlig hilsen

Francisca Ana Pico Sauerberg

Miljø